

Navodila za varno delo v Laboratoriju za termoenergetiko

1. NEVARNOSTI

V Laboratoriju za termoenergetiko so naslednji izvori nevarnosti:

- delo z električnimi napravami
- stik z vročo vodo
- stik z vročimi površinami.

2. NAVODILA ZA VARNO DELO

- Pred pričetkom vaj asistent ali tehnični sodelavec pregledata in preizkusita vse naprave.
- Naprav, ki niso brezhibne, ni dovoljeno uporabljati.
- Študentje smejo v laboratoriju izvajati samo predpisane postopke v skladu s pisnimi navodili.
- Z električnimi napravami je potrebno ravnati zelo previdno.
- Predpisani obratovalni pogoji, kot so temperatura, tlak, pretok, ne smejo biti preseženi.
- Ne dotikamo se vročih delov naprav.
- Električni priključki in kabli ne smejo priti v stik z vodo.
- Po končanem delu je potrebno naprave izključiti iz omrežja.
- Popravila naprav sme izvajati le za to usposobljena oseba.
- Pred pričetkom popravila je potrebno napravo izključiti iz omrežja.